

监理通知回复单

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: SXMB14-SG-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM15-JL01-008 的监理通知后, 已按要求完成了 10#箱变基础质量隐患整改工作, 现报上, 请予以复查。

整改内容:

- 1、箱变基础设备底座钢筋上下层宽度不足, 上层筋长度与设计不符。
已按照设计要求对承台钢筋间距进行调整, 上层钢筋已更换符合设计要求。
- 2、二次浇灌部分表面平滑未打毛。
框架柱施工缝处的混凝土面层采用电锤进行剃毛处理, 符合设计要求。
- 3、油池侧壁配筋不在模板中央。
已在油池侧壁配筋两侧增加保护层垫块, 钢筋已调整完成符合设计要求。

施工项目部 (章):

项目经理: 张园

日期: 2021.04.30

监理项目部复查意见:

经检查, 已按要求处理完成

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 王立杰

日期:

2021年04月30日

注 本表一式 6 份, 由施工项目部填报, 业主项目部存 4 份、监理项目部、施工项目部存 1 份。

SXMB14: 监理通知回复单