

## 监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-038

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司


主题：关于升压站二次柜接地不规范事宜

内容：

监理项目部检查二次柜故障录波柜施工时发现，柜体接地接线不规范，达不到一线一鼻一栓的要求。

针对以上问题，现要求你单位立即按相关规范和工艺要求进行整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，并对所有的柜体接地进行检查，避免发生类似问题，确保工程质量符合要求。

以上限2个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部

总（专业）监理工程师

日



填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建