

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目 编号: ZHJL-TZD-002

致: 中机国际工程设计研究院有限公司施工项目部

事由: 关于屋面未除锈造成梯型夹具脱落的质量问题

5月15日监理在巡视检查时发现, 结构胶粘接的梯型夹具因屋面除锈、除漆不彻底, 造成固化后的胶与屋面分离, 致使梯型夹具脱落, 严重影响工程质量, 存在安全隐患。现要求你单位对现场所有已安装夹具逐个检查并整改, 否则因质量问题造成的损失由你单位承担。


以上问题要求立即整改, 限2日内落实整改并回复。

(附现场照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王同/张

日 期: 2021 年 6 月 16 日



造成的注本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

