

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

编号: ZHJL-TZD-007

致: 中机国际工程设计研究院有限责任公司施工项目部

事由: 关于电缆敷设的质量问题

内容: 监理在巡视过程中发现电缆敷设存在以下问题

- 1、电缆沟内没有安装电缆支架, 有的电缆被电缆沟内积水长期浸泡。
- 2、部分电缆敷设时弯曲半径未达到 GB50168-2018 规范要求。
- 3、电缆敷设务必小心施工, 对于绝缘外套损坏的电缆禁止使用, 要更换新的电缆重新敷设。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 孙明

日 期: 2021 年 7 月 6 日

造成的注本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

监理通知单编号：ZHJL-TZD-007（附图）

