

监理通知单

工程名称: 来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目 编号: JXM7-ZHJL-005

主送: 天津华焰科技有限公司

抄送: 来安县华基新能源有限公司

内容: 关于施工质量相关事宜

经监理人员对现场巡视发现存在以下问题:

- 1、运维通道紧固件存在生锈及玻璃格栅板未紧固, 不符合要求。
- 2、组件安装存在错缝, 不符合要求。

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改: 1、根据要求应做除锈处理及玻璃格栅固定。2、应安装整齐。单位重视! 限两日内回复。



紧固件生锈



组件错位

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 修智明

日期: 2020年8月10日



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建