

监理通知单

工程名称: 来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目 编号: JXM7-ZHJL-004

主送: 天津华焰科技有限公司

抄送: 来安县华基新能源有限公司

内容: 关于施工质量事宜

- 1、压块与组件存在缝隙影响工程质量以及安全问题。
- 2、组件安装未做到横平竖直严重影响美观及工程质量。
- 3、组件两端差异较大, 不符合要求。

鉴于上述情况, 为避免后续出现不必要的问题, 要求你单位两日内整改并回复

监理项目部 (章)


总/专业监理工程师: 修强明

日期: 2021 年 9 月 9 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。




扫描全能王 创建




组件安装横平竖直不齐




组件安装横平竖直不齐




组件压块存在缝隙



组件压块存在缝隙



组件两端间距相差数值



组件两端间距相差数值



扫描全能王 创建