

监理通知单

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL--TZ-007

致：湖北东臣泰能源建设有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由：现场箱变基础接地问题

内容：我监理单位在日常巡查时发现以下问题，现要求你单位立即整改：

1. 现场箱变基础接地焊接不规范，未按照三面焊接，两倍搭接的要求来执行，且我监理单位多次现场口头要求整改无果，现要求你单位于 2021.10.4 日完成相关问题的整改，并上报我监理部门进行相关验收，待验收合格后对箱变基础进行回填。逾期未完成整改，我监理单位将进行罚款处理，且在此过程中发生的相关经济补偿或损失全部由你单位自行承担。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2021 年 10 月 29 日



扫描全能王 创建