

## 监理工作通知单

工程名称：杭州泰弘橡胶有限公司屋顶 1600KWp 分布式光伏发电项目

编号：

致：浙江阳明电力建设有限公司施工项目部（总包单位）

事由：关于组件  $4\text{cm}^2$  接地线安装存在的问题

内容：

我监理项目部对现场进行巡查发现，施工单位在组件  $4\text{cm}^2$  接线未使用组件原有接地孔进行接线，擅自在组件边框处进行打孔接线，现要求施工单位即刻停止组件边框打孔接线工作，并对已完成打孔接线部位进行整改，确保  $4\text{cm}^2$  接地线需在组件预留接地线孔处进行接线。



针对以上内容请总包单位即刻安排人员进行整改，并 5 日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师 \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。