

监理通知单

工程名称：沭阳图宏纺织有限公司 2MWp（一期 1.4MWp 二期 0.6MWp）屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-TH-TZD-001

致：陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司图宏纺织项目施工项目部

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《沭阳图宏纺织有限公司 2MWp（一期 1.4MWp 二期 0.6MWp）屋顶分布式光伏发电项目》：目前存在以下问题：

- 1、个别直立锁边夹具安装方向错误；
- 2、个别夹具螺丝未紧固；
- 3、支架固定的 T 型螺栓未卡到支架内，脱落或缺少；
- 4、连接件卡到夹具与支架中间，无法紧固夹具；
- 5、组件安装时中压间隙过大；
- 6、支架连接件安装缝隙较大；
- 7、组件安装时 MC4 插头未使用卡扣卡紧，插头掉落在屋面；

以上问题要求你项目部按照施工标准立即整改，整改完成验收合格后方可进行下道工序；

抄送：沭阳国凯新能源有限公司









监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张新华

日期：2021 年 9 月 19 日



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建