

监 理 通 知 单

工程名称：江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TZD-002



致：陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

事由：关于螺栓紧固问题

内容：对贵单位巡视检查过程中发现如下问题：

- 1、现场发现 3#屋面部分桥架内使用自攻钉进行固定，业主要求现场桥架固定使用螺栓螺母固定，并且严禁使用自攻钉固定，现要求贵司进行整改，将自攻钉去除，使用螺栓螺母固定。详见附图。

现要求你单位限期三天内整改完，整改后报监理验收合格后，在进行下道工序施工。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：修智明

日 期：2021 年 11 月 5 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。