

监理工程师通知单

工程名称：兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目（摩托斯车业）

编号：CZZH-LXMTS-TZ-002

致：浙江锦成电力工程有限公司施工项目部：

主题：关于工程缺陷整改问题

内容：关我监理项目部对现场初检验收发现存在以下缺陷：

- 1) 屋顶防雷接地扁铁焊接处未除锈刷防腐漆；
- 2) 电缆桥架盖板未安装固定，且转弯处缺少螺栓固定及跨接地线；
- 3) 组件边压块缺少导电片；
- 4) 运维检修通道踏步板缺少，不符合图纸设计；
- 5) 直流电缆穿管保护镀锌钢管尺寸不足。

针对以上问题请贵公司施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并 2 日内进行回复。

附：图片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：沙家移

日期：2021 年 11 月 11 日




填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备