

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-013

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部


事由：关于现场组件安装质量问题整改通知

内容：

2022 年 01 月 14 日经监理部人员巡视检查发现，石宝塘光伏区 28 号方阵部分组件安装后螺栓未紧固，组件存在落地隐患。

要求施工单位立即进行整改，把安装后的组件螺栓及时拧紧，防止掉落破损。否则后期造成的一切损失由你单位承担。

限期 2 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2022.01.14

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：2022.01.14

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：GF-SG03-010

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-013 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

2022 年 01 月 14 日经监理部人员巡视检查发现，石宝塘光伏区 28 号方阵部分组件安装后螺栓未紧固，组件存在落地隐患。

附 1：整改情况：

1、已按要求完成石宝塘光伏区 28 号方阵部分组件安装后螺栓未紧固的整改工作。

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章嘉

日期：2022 年 01 月 16 日

项目监理机构复查意见：

已复查，已整改，符合要求。

项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师：王波伟

日期：2022.01.16

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。