

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-014

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部


事由：关于现场组件安装施工质量问题整改通知

内容：

2022 年 01 月 18 日经监理部人员巡视检查发现，石宝塘光伏区 27 号方阵部分组件安装时，连接螺栓没有放置弹簧片、少数螺栓未拧紧。

要求施工单位按照设计及规范要求及时进行整改到位。

限期 3 日内整改回复。



监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日

期

2022.01.19

责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日

期

2022.01.19

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：GF-SG03-011

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-014 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

2022 年 01 月 18 日经监理部人员巡视检查发现，石宝塘光伏区 27 号方阵部分组件安装时，连接螺栓没有放置弹簧片、少数螺栓未拧紧。

附 1：整改情况：

1、已按要求完成石宝塘光伏区 27 号方阵部分组件安装时，连接螺栓没有放置弹簧片、少数螺栓未拧紧的整改工作。

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章磊

日期：2022 年 02 月 20 日

项目监理单位复查意见：

复查已整改完成，符合要求。

项目监理单位（章）：常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师：王冬

日期：2022 年 02 月 20 日

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。