

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-034

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部

事由：关于一标段进场组件隐裂检测事宜。

内容：

一标段光伏区组件进场后已安装完成约 20MW 左右，前期监理项目部已要求组件进场要进行隐裂检测。监理单位人员已多次口头提醒，并在监理例会中提出要求施工单位及时进行检测。目前经监理项目部巡视检查发现施工单位至今未安排有检测资质的单位进场进行第三方检测。

现要求施工单位尽快安排有资质的检测机构进场检测。

限期 3 日内整改回复。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2022.02.21

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：2022.02.22

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GF-SG02-015

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为：BYXM-TZD-JC-034 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：
现场整改工作，请予以复查。

详细内容：

经监理项目部巡视检查发现未安排有检测资质的单位进场对组件进行第三方隐裂检测

附 1：整改情况：

1、已完成未安排有检测资质的单位进场对组件进行第三方隐裂检测的整改工作。

承包单位（章）：四川仕麟建筑工程有限公司

项目经理：韩元星

日期：2022 年 01 月 26 日

项目监理单位复查意见：

复查已整改完，符合要求。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：叶金宇

日期：2022.01.26

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。