

## 表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-043

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部



事由：关于一标段 7 区组件安装存在的问题通知

内容：

2022 年 03 月 13 日经监理项目部人员巡视检查发现，光伏区 7 区少数组件安装不符合规范要求，整组组件边缘呈锯齿、波浪形状，整体不在一条直线上。

要求施工单位立即安排人员在 2 天内按照规范要求整改完成，如 2 天内未整改完成将按照业主考核制度进行罚款。

限期 2 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：  
总/专业监理工程师（签字）：叶金宜  
日期：2022.3.13

责任单位签收：

责任单位（盖章）：  
项目负责人（签字）：魏金喜  
日期：2022.3.13

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

## 表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GF-SG02-021

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-JC-043 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：  
现场整改工作，请予以复查。

详细内容：

经监理项目部人员巡视检查发现：光伏区 7#方阵少数组件安装不符合规范要求，整组组件边缘呈锯齿、波浪形状，整体不在一条直线上。

附 1：整改情况：

1、已完成组件安装不符合规范要求，整组组件边缘呈锯齿、波浪形状，整体不在一条直线上的整改工作。

承包单位（章）：四川仕麟建筑工程有限公司

项目经理：邹亮

日期：2022 年 03 月 15 日

项目监理机构复查意见：

已整改完成，符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：叶金宝

日期：2022.03.15

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。