

监理工程师通知单

项目名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF02-TZD-005

致：中冶集团武汉勘察研究院有限公司苏垦麦芽施工项目部

事由：关于光伏场区施工质量问题

内容：

贵单位承揽的苏垦麦芽光伏发电项目，目前正在进行光伏组件安装，今日现场巡视发现以下问题：

- 1、个别光伏组件阵列安装完成后，组件边压距离支架边沿距离过短，容易滑脱；
- 2、组件边压中压安装缝隙较大；
- 3、组件开箱后人为损坏 7 块；
- 4、支架安装时檩条调整不到位，导致组件安装后中压呈波浪形，尺寸误差较大；
- 5、光伏组件搬运时单人背板，放置位置容易导致组件损坏；

以上问题要求你方立即整改，整改完成后报监理部复验；

抄送：江苏农垦清洁能源有限公司业主项目部

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



