

监理工程师通知单

工程名称：胜华波汽车电器（滁州）有限公司 2MWpW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SHB-ZHJL-002

主送：浙江西子联合工程有限公司

抄送：滁州沛思光伏发电有限公司

事由：关于支架螺丝紧固事宜

内容： 监理现场巡视发现，屋面支架、夹具螺丝未紧固到位的现象，
现要求你单位尽快重新检查整改并做好标记，否则因质量问题及延
误并网发电所造成的损失由你单位自行承担。

限贵公司 3 日内落实并回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建