

监理工程师通知单

工程名称：江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目

编号：CZZH-RYYY-TZ-002

致：四川垚州建设工程有限公司施工项目部：

主题：关于工程缺陷整改问题

内容：关于我监理项目部对现场验收时发现存在以下缺陷：

- 1) 个别组件压块无导电片（图 1）；
- 2) 防雷接地扁铁未使用自攻螺丝固定在光伏支架上（图 2）；
- 3) 电缆桥架连接处缺少跨接地线（图 3）；
- 4) 个别压块与组件未紧密贴面（图 4）；
- 5) 清洗系统水管存在外漏，保温棉未全面保护（图 5）。

针对以上问题请贵公司施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并 2 日内进行回复。

附：图片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2022 年 03 月 25 日



填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



图 1



图 2




图 3




图 4




图 5