

监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—TZD—010

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于 29#风机基础混凝土浇筑质量的问题事宜


内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部7月24日对29#风机基础混凝土浇筑质量检查时发现问题：

- 1、承台柱与基础承台结合部位，未能有效振捣、密实，裂缝空隙较大（附图1）
- 2、基础承台表面未能有效振捣、收光，蜂窝麻面现象严重（附图2）

具体要求：加强施工质量管理，对存在问题全面落实整改。

前车之鉴，同样的问题不能重复再犯，望你单位认真总结经验、教训，确保工程质量管理落实到位。针对上述问题限期立即整改，整改合格后报监理进行验收，并报送《监理工程师通知回复单》进行确认，方可进行下道工序施工，确保工程质量。



1



2

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日 期：2022 年 7 月 24 日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。