

监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号 ZHFD—ZHJL—TZD—015

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于 21#风机基础钢筋绑扎质量的问题事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部9月10日对21#风机基础钢筋绑扎巡视检查质量时发现问题：

- 1、锚栓笼底部外侧加密区缺少三道，内测无加密区与图纸不符（NA01981S—T0101A—06、13#筋）
- 2、地板钢筋局部有漏绑、跳绑现象。

具体要求：

对上述存在的问题按设计图纸要求整改。

整改完成后报监理部复检并按通知单形式进行回复确认。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日 期：2022 年 9 月 10 日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。