

监理工程师通知单（质量、安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—TZD—036

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于风机基础到箱变电缆、光缆敷设事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对30#风机到箱变基坑开挖、电缆、敷设施工现场巡视检查发现如下问题；

1、风机基础到箱变基础的基坑四周没有有效的临边符合措施。

2、电缆和光缆敷设完成后没有进行报验且防护措施不到位。

对上述问题要求贵单位立即限期监督整改，并检查、检测电缆、光缆的损坏通断情况，及时回复闭环。

见附后现场照片。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

（本期10万

日


期：2022年12月30日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。



电缆和光缆受损严重



基坑四周没有防护措施