

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—038

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：施工现场安全管理问题

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对21#、23#、30#等风机施工现场检查发现如下安全隐患问题：

1、23#、30#风机基础到箱变基础电缆沟开挖深度已超过4米，已属于危险性较大的分部分项工程，没有按照施工方案设置临边防护，容易造成人员意外伤害。

2、21#风机位施工现场部分施工人员烤火取暖。目前气候干燥，容易发生山体火灾。

3、施工现场设置安全警示标识、标牌不到位。

对上述问题的整改要求：

严格按照国家法律、法规、施工规范，加强对施工现场的安全、质量管理；加强对施工人员的安全、质量思想教育。对安全隐患进行排查、做到举一反三，严格管理；限期48小时内整改到位，整改完成后报监理部复检，并对《监理工程师通知单038》进行回复。

见后附图：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：2022 年 12 月 31 日



填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位



图1 施工人员在21#机位旁烤火取暖



图2 23#处临边防护设置不到位