

监 理 通 知 单

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-TZD-018

致：中国电建集团四川工程有限公司施工项目部

事由：关于光伏区安装质量问题事宜

内容：：监理人员在光伏区检查时发现，支架及组件安装存在以下质量问题：

- 1、支架安装的螺栓没有紧固到位，有部分螺栓缺少弹簧垫片。
- 2、桩头支架横担存在悬空现象或垫横担材料不符合要求。
- 3、组串上部表面平整度不符合要求。
- 4、同一组串的组件下端有凸出或凹进现象。
- 5、桩头防腐没有刷防锈漆。
- 6、组件安装的倾角度数不符合设计要求。
- 7、组件连接线插头没有用扎丝固定。

为保证工程质量，望你单位高度重视，对以上质量问题认真落实整改，整改合格后报监理复验。否则由此造成的一切损失有你单位负责。

（附现场照片）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2023 年 8 月 23 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-018 (附图)

