






组件安装螺丝距离太小



过道板压块未压接到位