

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-010

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于现场施工质量事宜


内容：

2022年11月4日监理人员对天和厂区金加工屋面、天利厂区屋面施工现场巡视检查时发现存在以下问题：


- 1、个别马凳存在掰开一定角度使用、未垂直安装的情况，影响工程质量。
- 2、个别马凳螺栓未紧固到位，影响工程质量。

针对上述问题，现要求你单位立即按相关要求整改，确保工程质量，整改完成后报项目监理机构复查。

以上问题，限三日内回复。



马凳掰开一定角度使用



螺栓未紧固到位

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2022年11月04日



本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。