

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-013

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于现场安全、质量问题事宜

内容：

2022年11月11日监理人员对天和厂区、天利厂区屋面施工现场巡视检查时发现以下问题：

- 1、个别处桥架材料锈蚀严重，不符合要求。
- 2、个别马凳螺栓未紧固，不符合相关要求。
- 3、施工现场缺少警示标志，存在安全隐患。

针对上述问题详见附页，现要求你单位立即按规范要求整改，消除安全隐患，确保施工人员及施工的安全。对于存在锈蚀的材料，及时更换，杜绝使用。整改完成后报项目监理机构复查。

以上问题，限三日内回复。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日


期：2022年11月11日

本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附页：问题照片



天利厂区桥架存在严重锈蚀



天利厂区、天和厂区个别马凳螺栓未紧固



天和缺少警示标志