

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A.0.7-017

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）


事由：关于现场质量问题事宜

内容：


2022 年 11 月 27 日监理人员巡视天和金加工车间屋面施工现场时，发现存在以下问题：

- 1、个别处组件安装中压板之间有缺口，也存在板缝未对齐情况，不符合要求。
- 2、个别桥架紧固件螺丝存在锈蚀情况，影响工程质量，需更换。

以上问题限三日内回复，望重视！



中压板有缺口、板缝未对齐



桥架紧固件螺丝存在锈蚀

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2022 年 11 月 27 日

本表一式 三 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。