

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-018

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于现场安全质量问题事宜

内容：

2022 年 11 月 30 日监理人员现场巡视天利厂区屋面检查发现问题如下：


- 1、部分 MC4 接头未紧固到位，不符合要求。
 - 2、组件安装存在肩扛组件、工具放在组件上的情况，易造成组件隐裂，不符合要求。
 - 3、防坠器未见牵引绳，上爬梯时无法使用，存在严重安全隐患。详见附页
- 限三日内回复，望重视！

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：



日

期：2022 年 11 月 30 日



本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附页：问题照片

	
MC4 接头未紧固到位	肩扛组件
 安徽全柴动力股份有限公司 31MW分布式光伏发电项目 施工内容：天利厂区屋面组件安装 拍摄时间：2022.11.30 星期三 地点：全椒县·全柴动力股份有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印相机 E-634X1BRXULPCMU	 河北世友起重设备制造有限公司
工具放在组件上	防坠器未见牵引绳