

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A.0.7-034

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于天利厂区组件安装质量问题事宜

内容：

2023 年 02 月 14 日监理人员巡视检查天利厂区组件安装时，发现存在以下问题：

- 1、组件堆放不规范，易造成组件隐裂。
- 2、个别组件间胶条存在断裂现象，不符合相关要求。
- 3、个别处中担板间缝隙较大，不符合相关要求。详见问题照片

针对上述问题，望你单位立即按规范等相关要求整改，整改完成后报项目监理单位复查，确保工程质量符合要求。

以上限三日内回复，望重视！


项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：张辉


日期：2023 年 02 月 14 日

本表一式三份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。


问题照片:



组件堆放不规范



个别组件间胶条存在断裂现象



个别处中压板之间缝隙较大