

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-039

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于铸造厂区设备基础钢筋绑扎质量事宜

内容：

2023 年 02 月 21 日监理人员对铸造厂区设备基础钢筋绑扎验收时，发现以下问题：


- 1、设备基础个别处钢筋保护层未达到设计要求，影响工程质量。
- 2、设备基础（SVG）个别处框架柱箍筋、拉筋绑扎不符合设计要求，影响工程质量。

针对上述问题，望你单位立即按规范要求整改，确保工程质量，整改完成后报项目监理机构复查，复查合格后，方可进行下一道工序施工。

限三日内回复，望重视！



钢筋保护层未达到设计要求



框架柱箍筋、拉筋未绑扎牢固

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2023 年 02 月 21 日



本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。