

B-02 监理工程师通知单★

表号: B-02

工程名称: 佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号: TZD-004

致陕西 TCL 光伏工程有限公司 (承包单位):

主题: 关于组件支架验收问题

内容: 在今日组件验收过程中发现如下问题。

- 1、放线错误多余安装的夹具未及时拆卸。
- 2、个别夹具安装错位。
- 3、彩钢瓦面锈侵补漆。
- 4、厂家原有废弃 PVC 管拆卸。

现要求你施工单位于今日整改完成, 以免影响后续施工计划, 整改完成后报监理复查。

限 2022 年 11 月 13 日内回复。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:



承包单位签收:

承包单位 (章):

项目经理:

日

期:


张立航

2022.11.13

本表(含附件)一式 3 份, 由监理项目部填写, 建设单位 (业主项目部) 存 1 份, 监理项目部存 1 份, 承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建



夹具拆除



夹具错位



屋面锈侵



废弃管道

