

监理工程师通知单

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司2.72322MWp屋顶分布式光伏电站项目

编号：BXSZ-ZHJL-TZD-004

致：上海道发新能源有限公司施工项目部

抄送：苏州博熙光伏科技有限公司

事由：关于现场跨接线穿管及桥架问题事宜

内容：2023年2月23日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

1、现场巡视发现一期到四期个别组件跨接线穿管在走道板之上，现要求将在走道板上穿管的跨接线整改至走道板下面绑扎固定。

2、一期到四期个别桥架弯头制作时，桥架内毛刺未打磨现要求仔细检查桥架弯头制作时未打磨的毛刺重新打磨以免划伤电缆。

3、一期到四期个别组件跨接线穿管处未安装夹具固定，现要求仔细查找跨接线穿管处夹具不足的地方重新安装夹具绑扎固定。

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于72小时之内整改完成，并且书面回复。

项目监理单位（

总监理工程师（

日期：2023.2.23



注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建

附图3张：

