

监理通知单

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目

编号：ZHJL-ZLTZD-007

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

事由：关于储能区施工质量问题事宜

内容：经现场巡视检查发现：

1. B区储能区筏板混凝土浇筑完成后在未达到养护时间情况下进行拆模，无法确保施工质量及混凝土强度是否满足要求；

2. B区储能预制舱侧壁钢筋未进行除锈处理。

以上问题要求你单位接到通知后24小时内做出书面答复，否则出现任何质量问题由你单位自行承担。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2023.2.16



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

