

## 监理通知单

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TR-TZD-003

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于现场质量相关事宜

经监理人员现场巡视检查发现存在以下问题：

- 1、导轨连接部分存在紧固件偏大、偏长，不符合要求。
- 2、组件安装存在错缝、夹具未贴紧，不符合要求。

问题照片



导轨紧固件偏长



组件错缝

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、要求将导轨连接紧固件进行退厂更换。2、对于错缝及未贴紧夹具进行整改。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：

2022年5月12日

本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。