

监 理 通 知 单

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: NRYL-JLTZD-01

致: 江苏益明电力建设有限公司施工项目部

事由: 10月30日监理在巡视检查时发现以下问题:

- 1、电缆车间屋面安装的支架, 部分螺栓没有紧固到位。
- 2、预制舱基础预埋接地扁铁防腐处理不符合要求。

以上问题望你单位高度重视, 立即整改并报监理复验。限 2 日内回复。

(附现场照片)

监理项目部 (章)



总/专业监理工程师: 张健

日 期: 2022年10月30日

造成的注本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

监理通知单 NRYL-JLTZD-01(附图)

