

监 理 通 知 单

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: NRYL-JLTZD-03

致: 江苏益明电力建设有限公司施工项目部

事由: 11 月 17 日监理在巡视检查时发现:

- 1、电缆井基坑周围没有设置防护围栏和警示标志;
- 2、电缆穿线管口没有采取封堵措施。

要求你单位对上述问题立即整改。限 2 日内回复。

(附现场照片)

监理项目部



总/专业监理工程师: 

日 期: 2022 年 11 月 17 日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



监理通知单 NRYL-JLTZD-03(附图)

