

监理工程师通知单

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98 MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ARWH-ZHJL-TZD-001

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司

事由：

关于现场安全隐患

内容：

经我监理单位工程师对现场进行安全隐患排查，发现屋顶四周临时围挡未建，脚手架底部未放枕木，并且脚手架未做防雷接地处理，存在极大安全隐患。现要求你单位做好临边围挡、脚手架加固及接地工作，如未按照要求所造成的安全事故，将由你单位承担。若后期发现临时围挡未做，我司会建议投资方扣除贵单位的合同中有关安全文明施工费。且施工过程中发现施工人员存在未带安全帽、未带安全绳等现象，一经发现将进行罚款停工处理。

以上问题及时落实，限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：2023.3.14



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份