

监理通知单

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98 MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ARWH-ZHJL-TZD-005

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司

事由：

现场施工质量问题

内容：

我监理单位工程师在组件安装验收检查时，发现现场存在以下问题：

- 1、组件变压存在松动，未紧固到位
- 2、组件 mc4 连接插头未进行绑扎固定
- 3、部分支架长度不足，压块螺丝未固定在支架上
- 4、部分组件与设计图纸位置不符

以上问题限期 3 日内进行整改回复，逾期未回复或拒不整改，我单位将予以相关处罚。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份





