

监理通知单

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98 MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ARWH-ZHJL-TZD-008

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司

事由：

现场电气设备安全问题

内容：

近日，由于受台风电气影响，我施工项目地雨水天气可能会增多，并且伴有雷电天气的出现，且我监理单位工程师在接现场施工负责人汇报后得知，有一台逆变器在正常通电 1 天后发生损坏（交流侧接线端子存在严重烧毁现场），现要求你单位做好以下事项：

- 1、现场尽快排查相关问题产生的原因，并进行全厂区自我排查，确保设备安全以及人员安全。
- 2、及时与设备厂家沟通联系，查看现场逆变器出现该问题的原因并出具相关解决方案。
- 3、每天定时对现场电气设备运行进行检查，要求留有纸质文件以及影像资料。
- 4、所有设备检查时都要有专人进行监督旁站，不允许带电作业。

以上问题限期 5 日内进行解决回复，你单位务必重视相关问题并积极解决，在确保人员安全的情况下保证设备平稳顺利运行。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份

