

监理通知回复单

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：YS-KJ-001

致 云南双柏县整县分布式光伏项目 监理部：

我方接到编号为 JLTZD-YN5B-001_的监理通知后，已按要求完成了双柏县光伏安装事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我司接到监理通知单后，立即按要求进行了逐条整改，整改情况如下：

- 1、支架个别螺丝生锈、螺丝未紧固：已安排相关人员将生锈的螺丝全部更换成合格的螺丝，未紧固的螺丝已按照标准紧固。
- 2、支架斜撑对接现象：已对接的斜撑全部更换成合格的单根斜撑。
- 3、光伏线敷设凌乱未绑扎固定：已按施工要求将凌乱的光伏线绑扎固定，敷设整齐。
- 4、个别电缆裸露未穿管：已按要求将未穿管的电缆全部穿管。
- 5、组件与组件与支架未作接地：已按施工标准将未接地的部位全部接地。
- 6、逆变器箱体接地及接地引下线不满足图纸要求：已严格按照图纸要求整改逆变器箱体接地及接地引下线。

以上所有施工质量问题，我司已经做出深刻的自我检讨，对于出现问题的责任人已给予警告和相应的处罚。另外我司也将加强对施工队人员的技术培训、管理和监督。确保在以后的施工过程中不再出现此类质量问题。

附件：现场照片

施工项目部（章）

项目经理：王江波

日期：2023.5.2

监理项目部复查意见：

经复查已按要求整改完成。

监理项目部（章）：贾金


总/专业监理工程师：贾金

日期：2023.05.02

扫码使用

夸克扫描王







扫码使用

 夸克扫描王



