







质量验收整改通知单

项目名称	信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
主送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司
抄送单位	信阳万华道生新能源有限公司
整 改 通 知 单 内 容	
根据技术协议、质量协议、图纸及相关国际、国家、行业、地方标准规范要求对该分项组件进行质量检查发现以下问题，请贵单位按照相关要求整改。 附件： 1、部分 MC 插头未固定 2、施工定位线未清理 3、屋面夹具垫片未清理 4、压块螺丝未紧固 5、部分 MC 插头放置于组件上面 6、压块放置于组件上面 7、压块未紧固 常州正衡电力工程监理有限公司（签章）： 验收组组长（签字）：王孝金 时 间：2023 年 7 月 28 日	

附件：质量问题整改影像记录表

质量问题整改影像记录表

问题	1、部分 MC4 插头未固定2、施工定位线未清理	
图 片	整改图片	整改图片
		
问题	3、屋面夹具垫片未清理4、压块螺丝未紧固	
图 片	整改图片	整改图片
		

问题	5、部分 MC 插头放置于组件上面		6、压块放置于组件上面	
图 片	整改图片	整改图片		
				
问题	7、压块未紧固			
图 片	整改图片	整改图片		
	