


平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-025

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)
2024 年 1 月 5 日由监理、总包、运维对升压站进行初验, 存在问题:

	
1. 生活舱窗户玻璃胶开裂	2. 生活舱水池周围插座无防水罩
	
3. 热水器未接地	4. 台阶抹灰开裂脱落
	
5. 工作零排绝缘子损坏脱落	6. 线鼻子未紧固



7. 使用胶布固定线缆



8. 缆固定节点脱落



9. 蓄电池螺丝未紧固



10. 蓄电池螺丝未紧固




11. 蓄电池门口照明开关与风机开工接反，且风机开关未接线



12. 一次舱暖气片保护罩损坏



升压站现场垃圾未清理



盘柜内垃圾未清理，无防火封堵

限 5 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



2024.01.06

填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。