

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-031

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 西沟光伏场区不文明施工问题通知

内容: 我方监理人员在对西沟光伏场区进行巡视检查时, 发现存在以下不文明施工现象:

一、在组串之间的接地黄绿线固定螺丝规格型号使用错误, 螺丝长度过长抵至组件玻璃背板, 导致部分组件玻璃背板破裂。

二、在敷设 4 平方直流电缆线时, 电缆上乱七八糟堆放杂物, 存在安全隐患。

针对以上问题, 现要贵单位采取以下措施:

1. 对西沟区域所有方阵因螺丝导致破损的组件进行清点, 并在规定时间内进行更换, 以确保光伏发电设备的正常运行。



2. 立即整改电缆敷设问题, 清理电缆上的杂物, 确保施工现场的整洁和安全。

3. 加强对施工人员的安全教育和技能培训, 提高施工质量和安全意识, 避免类似问题再次发生。

请贵单位高度重视此事, 严格执行上述要求。若再次发现不文明施工现象, 我方将依据相关规定对贵单位进行处罚, 包括但不限于罚款、停工整顿等措施。

请贵单位在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我

方。希望贵单位能够积极配合，共同维护光伏场区的施工质量和安全。（后附图片）



项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：

2020.03.11

填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。