

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-032

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 送出线路 G28 施工现场安全措施不到位通知

内容: 我方监理人员在对送出线路 G28 施工现场进行巡视检查时, 发现存在以下安全问题:

一、基坑四周未布置警戒带, 且掏挖完成的基坑未进行覆盖, 现场附近有村民走动, 存在严重安全隐患。

针对以上问题, 现要求贵单位采取以下措施:

1. 立即对基坑四周进行警戒带的布置, 并确保警戒带的设置符合安全规范, 以防止无关人员进入施工现场。
2. 对已完成掏挖的基坑进行覆盖, 确保基坑的安全, 并设立明显的警示标志, 提醒人员注意安全。
3. 加强对施工现场的监管, 确保安全措施的落实, 并加强对施工人员的安全教育和培训, 提高安全意识。

请贵单位高度重视此事, 严格执行上述要求。若再次发现安全措施不到位的情况, 我方将依据相关规定对贵单位进行处罚, 包括但不限于罚款、停工整顿等措施。

请贵单位在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。希望贵单位能够积极配合, 共同维护施工现场的安全。(后附图片)



项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2014.03.11

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。