

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目


监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-037

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)


主题: 关于东郑光伏场区巡视检查发现以下需要消缺项:

整改内容:




1. 所有的地桩应集中整理归类

2. 檩条连接缝隙偏大



3. 斜梁安装扭曲

4. 支架斜撑没有按照规范钻孔



5. U 型夹固定螺丝紧固不到位

6. U 型夹具安装不垂直



7. 箱变基础旁边杂物应立即清理

8. 场区所有破碎组件应归类放置，
挂标注警示牌

所有光伏场区按照以上问题自检，立即消缺整改。

请贵司在收到本通知后立即进行整改，限 2 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）

专业监理工程师

总监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。