

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目


监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-046

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)



主题: 关于升压站巡视检查发现以下需要消缺项:

整改内容:




1、主变进线柜分合闸旋钮脱落

2、主变进线柜接地线脱落



3、线缆未整理

4、排气管道上方油漆脱落



5、SF6 气体检测装置电源线端子未压接

6、卫生间接线盒未做绝缘措施且未盖板

所有光伏场区按照上述问题自检，立即消缺整改。

请贵司在收到本通知后立即进行整改，限 2 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：

填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。