

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-051

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

主题: 关于升压站挡土墙美缝开裂相关事宜

内容: 监理人员巡视升压站发现毛石挡墙美缝开裂严重, 可能由于勾缝所用砂浆中含土量过多, 导致粘结强度低, 挡土墙建造时毛石间缝隙未填满, 且当地气温变化大, 经过长时间的热胀冷缩, 从而产生裂缝。要求贵单位对裂缝处进行修补, 对挡墙进行合理的维护, 确保挡土墙稳定。



请贵单位在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。希望贵单位能够积极配合。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。