





平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-074



致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)
抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)
主题: 关于监理、总包对东郑光伏场区初验收检查发现以下需要消缺项:

整改内容: 见下图


1		2	
3		4	





17		18	
19		20	
21	 平陆县100MW光伏发电项目 施工区域: 东明光伏电站 施工内容: 15#区域增建 施工负责人: 一 拍摄时间: 2024.05.29 09:57 天气: 晴 24℃ 地点: 平陆县·襄汾县 监理单位: 常州天海电力工程有限公司	22	 缺斜撑 缺对穿螺栓和防水帽

23		24	
25		26	 15—4—24
27		28	

29	 16区檩托缺少弹垫	30	 15-3-29接地线缺少垫片，弹垫（通病）
31	 16-5-3无人机损坏组件	32	 16区压块倾斜，檩托损坏
33	 15-3-24压块固定螺栓不符合要求	34	 15-3-24压块固定螺栓不符合要求，螺栓松动

35		36	
37			

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限 2个 工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：

2024.5.30

填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。