

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-078

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 关于西沟光伏区 A2 地块巡视检查发现以下需要消缺项:

整改内容:



1、檩托螺丝未紧固



2、檩条侧边长度过短, 边压块不受力



3、组件安装错位



4、立柱高度不统一导致组件不平整



5、標条弯曲



6、螺丝未紧固

请贵单位按照上述问题自检，立即消缺整改。

请贵司在收到本通知后立即进行整改，限2日内将整改结果书面回复我方。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师： 王书华

总监理工程师： 高红斌

日期： 2024.06.06

填报说明：本表一式 2 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。