

监理工程师通知单

项目名称:平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-JLTZ-079

致: 上海电力安装第一工程有限公司（总包单位）

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司（业主单位）

主题: 关于阳朝 21-24 区光伏支架初验收整改事宜

内容: 6 月 7 日上午由业主、总包、监理三方对阳朝部分区域支架安装质量进行初验,发现该区域支架安装存在如下问题（附问题图片）,现通知你单位立即对问题项逐一整改闭环,并对全区支架自检合格后报项目部进行复验。

附现场问题图片:



1、 檩托与檩条连接螺栓未紧固



2、 檩托与檩条连接螺栓缺失



3、 斜梁安装不在同一直线



4、 斜梁与檩条安装错位



5、檩条螺栓未紧固



6、后立柱未使用长斜撑



7、斜撑螺栓未紧固



8、檩托螺栓未紧固

9、立柱对穿螺栓未安装；

10、前后立柱背拉杆未安装

请贵司收到通知后立即进行整改，限 3 日 内将整改结果书面回复我方。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。